

## Embalagem e Transporte

O Medidor Sonoro é um equipamento de alto valor e precisão, além de frágil. Portanto, antes de enviá-lo para uma transportadora, deve-se ter um cuidado especial com a embalagem. Recomenda-se o mesmo cuidado dispensado a equipamentos fotográficos.

A embalagem deve ser de papelão reforçado ou equivalente, preenchida com plástico bolha, espuma, pipoca de isopor ou equivalente, de forma que o equipamento fique totalmente envolto pelo material de proteção, em quantidade suficiente para impedir a movimentação do aparelho durante a manipulação no transporte. Ao final, feche a caixa com fita adesiva para garantir a integridade do conteúdo e impedir violações.

É recomendado também fixar uma etiqueta padronizada de “frágil”, identificar claramente o remetente e fixar no lado externo um saco transparente com a nota fiscal ou equivalente.

A GROM não indica transportadora nem se responsabiliza pelo instrumento durante a fase de transporte (envio e retorno). No ato do recebimento da carga, será feita uma verificação e qualquer violação na embalagem ou dano ao equipamento será prontamente informado ao remetente. É necessário que o transportador aguarde a verificação preliminar.

Dica: Verifique a previsão de entrega, ligue para notificar o envio do seu equipamento e informe a previsão de chegada.